



### 施工吊り方法


吊り上げは、図の様に3点吊りとし、製品に埋め込まれた吊り治具にワイヤー先に取り付けたアイボルト等を接続して吊り上げる。



### 築造姿図



### 継手金具詳細図



### 継手目地部断面図

