

施工例写真(塚田橋)



基礎杭打設状況



均しコンクリート打設後状況




下部工配筋状況




下部工完成状況



桁架設状況



桁下面型枠支持金物取付状況




桁下面型枠設置状況




横繋ぎ鉄筋設置状況



桁下面および側部型枠設置状況



桁上面鉄筋配筋状況



上下部連結金物設置状況



工事名 岐阜県 美濃郡 萩原町 萩原町道路改良
1号工区
床版工
コンクリート打設
厚さ確認
100 150 170 180 110
施工者(株)ニューテック

橋体コンクリート打設状況



支間部橋体C₀打設後、上下部連結
ナットを留め、端部橋体C₀を打設する



橋体コンクリート打設完了



橋体コンクリート養生状況



地覆コンクリート打設状況



橋面工を施工し、施工完了



施工完了、橋面状況