

緑化状況



ポーラスブロックの使用により  
緑化・生態系保全型護岸が可能

千葉県 市川市  
【大柏川護岸工事】

緑  
化  
状  
況



ワンド部奥のフトンかご部分は植生が見られない

施工直後



7ヶ月後

