


緑化状況

コンクリート面の見えない護岸を実現  
多種の植生復元も確認

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流工事事務所  
【一之分目護岸災害復旧工事】



■ 施工2年後



■ 施工7ヶ月後

側面スリット・底面開孔による  
通水・浸透性による緑化促進